



Kleur	Wit geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, gebeitst, hardwax
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	220 mm breed x 13 mm dik
Houtsoort	Eiken rustiek ABC
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Hart kan voorkomen· Spint aan de zichtzijde toegestaan· Kopscheur tot 50% van de lengte van het vloerdeel toegestaan (maximum 5 mm open)· Gesloten scheurvorming toegestaan· Gezonde knoesten toegestaan· Uitgebroken knoesten tot 50 mm toegestaan (2500 mm²)· Rouge alleen toegestaan in de donkere kleuren· Uitgebroken kantkwasten toegestaan (gestopt)· Niet toegestaan: ingegroeid schors en/of insectenschade· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken top laag, 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes & groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken top laag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid top laag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W. Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken top laag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03158 DOMBURG

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

SORTERING|TOLERANTIE



een **HOLLANDSCHE VLOER**® is meer dan een gewone vloer, het is dé blikvanger in huis!

- A GEZONDE KNOESTEN TOEGESTAAN
- B UITGEBROKEN KNOESTEN TOT 50 mm TOEGESTAAN (2500 mm²)*
- C HART KAN VOORKOMEN
- D GEROOKTE VLOEREN WORDEN NAGENOEG SPINTVRIJ GELEVERD, IN DE NIET GEROOKTE VLOEREN KAN SPINT VOORKOMEN (MAX. 10% VAN DE DELEN TOT MAX. 10% VAN DE BREEDTE)
- E KOPSCHEUR TOT 50% VAN DE LENGTE VAN HET VLOERDEEL TOEGESTAAN (MAX. 5 mm OPEN)
- F GESLOTEN SCHEURVORMING TOEGESTAAN
- G EEN UITGEBROKEN KANTKWAST KAN VOORKOMEN (GESTOPT)
- H NATUURLIJKE KLEURVARIATIES KUNNEN VOORKOMEN

* ALLE GEBREKEN WORDEN INDIEN MOGELIJK AFGESTOPT (KLEIN UITGEBROKEN OPPERVLAKEGEBREK KAN VOORKOMEN)