

**HOLLANDSCHE VLOEREN®****03311 DE SCHOORLSE DUINEN**

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

Kleur	Extra wit geolied
Oppervlakbehandeling	Geschaafd, hardwax Door het schaven van het oppervlak wordt het karakter van de plank extra geaccentueerd. Bij kruisdraad in de planken en rondom knoesten zal het oppervlak grover uitvallen. Ook kunnen er door het schaven kleine stukjes uit gestopte noesten losraken. Dit is inherent aan dit unieke procedé.
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	220 mm breed x 13 mm dik
Houtsoort	Eiken rustiek AB
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none"><li>· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan (3600 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Uitgebroken knoesten tot 30 mm toegestaan (900 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)</li><li>· Een hartstreep kan voorkomen.</li><li>· Gerookte vloeren worden nagenoeg spintvrij geleverd</li><li>· Spint kan voorkomen in niet gerookte vloeren (max. 10% van de delen tot max. 10% van de breedte)</li><li>· Kopscheur toegestaan max. tot de breedte van het deel (max. 2 mm open)</li><li>· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen</li><li>· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge</li><li>· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlakgebrek kan voorkomen)</li></ul>
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid toplaag	ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m <sup>2</sup>
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m <sup>2</sup> K/W. Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot transport, opslag, installatie en oneigenlijk gebruik van het product, of van andere nadelige factoren, aan de fabrikant onbekend. Hoewel onze producten meerdere malen worden gecontroleerd, is en blijft hout een natuurproduct en kunnen sommige tekortkomingen optreden (tot maximaal 5% van de planken)



**HOLLANDSCHE VLOEREN®**

**03311 DE SCHOORLSE DUINEN**

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

## KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



# HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

## SORTERING|TOLERANTIE



een **HOLLANDSCHE VLOER®** is meer dan een gewone vloer, het is dé blikvanger in huis!

- A GEZONDE KNOESTEN TOT 60 mm TOEGESTAAN (3600 mm<sup>2</sup>)
- B UITGEBROKEN KNOESTEN TOT 30 mm TOEGESTAAN (900 mm<sup>2</sup>)\*
- C EEN HARTSTREEP KAN VOORKOMEN
- D GEROOKTE VLOEREN WORDEN NAGENOEG SPINTVRIJ GELEVERD, IN DE NIET GEROOKTE VLOEREN KAN SPINT VOORKOMEN (MAX. 10% VAN DE DELEN TOT MAX. 10% VAN DE BREEDTE)
- E KOPSCHEUR TOEGESTAAN MAX. TOT DE BREEDTE VAN HET DEEL (MAX. 2mm OPEN)
- F KLEINE GESLOTEN HAARSCHERTJES KUNNEN VOORKOMEN
- G EEN UITGEBROKEN KANTKWAST KAN VOORKOMEN (GESTOPT)
- H NATUURLIJKE KLEURVARIATIES KUNNEN VOORKOMEN

\* ALLE GEBREKEN WORDEN INDIEN MOGELIJK AFGESTOPT (KLEIN UITGEBROKEN OPPERVLAKTEGEBREK KAN VOORKOMEN)



**HOLLANDSCHE VLOEREN®**

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

**03311 DE SCHOORLSE DUINEN**

## SFEERVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.